

Gamma <b>H&amp;C</b>	Modello <b>BRIO TOUCH – BRIO TASTIERA</b>	N° I.T. <b>15_2023</b>
Matricola <b>32421628</b>	Oggetto <b>NUOVA SCHEDA ATTUAZIONI</b>	

## Motivo della modifica

A fronte di criticità di approvvigionamento dei microprocessori presenti sulla scheda attuazioni

## Descrizione della modifica



Si procede con l'introduzione della **nuova** scheda attuazioni sui modelli BRIO (touch e tastiera).

**Nuova scheda attuazioni**

Codice a ricambio: **266248**

**Scheda attuazioni pre - modifica**

Codice a ricambio: **264778**



La **nuova** scheda attuazioni è riconoscibile dalla forma del microprocessore (quadrata), rispetto alla forma del precedente (rettangolare)



Gamma <b>H&amp;C</b>	Modello <b>BRIO TOUCH – BRIO TASTIERA</b>	N° I.T. <b>15_2023</b>
Matricola <b>32421628</b>	Oggetto <b>NUOVA SCHEDA ATTUAZIONI</b>	

➤ **Macchine interessate dalla modifica a partire dal S/N: 32421628**

### Intercambiabilità

Per le macchine precedenti al S/N sopra indicato, se fosse necessario sostituire la scheda **attuazioni**, si dovrà utilizzare quella **nuova**, codice ricambio **266248**, tenendo conto che può funzionare solo con i SW delle macchine sotto indicati.

- Brio Touch **rev. 1.4.3** o successive
- Brio Tastiera **rev. 5.0.3** o successive

Le suddette versioni di SW sono compatibili con la scheda attuazioni **pre – modifica**.

**Nota bene:** solo per Brio Tastiera, per poter caricare la versione SW 5.0.3 o successive, si dovranno verificare le condizioni descritte nella IT **13\_2023 Nuova scheda CPU**.

La scheda attuazioni **pre – modifica**, codice a ricambio **264778**, non sarà più gestita.